



**FORDSON F20 HP traktor**



Meglátszik az idő vasfoga.



A traktor baloldala.



A törött kormány ív ...



javítás után.



Vissza a tulajdonoshoz.