



**VÖCSI GS-35 traktor**



Elhagyatottan.



Csak rozsdá és semmi nem mozog.



Ez már nem működik.



A homlokpajzs fészke.




Kormányoszlop „csapágya”.



Az alvázszám még látszik.



A felújított kormánykerék.



Színre festett pótoló alkatrészek.



Így már rendben van.



Úton a tulajdonoshoz.